

JH2009-SI SERIES 鋁邊框條(45度切)及配件 組合說明圖



步驟1.取出1支邊框，螺絲孔朝上



步驟2.再取出1支長度須與相接的邊框，螺絲孔朝上，2支結合成L形



步驟3.取出1支L形連接器放置於溝槽內




步驟4.取出4支螺絲，以十字起子依序鎖緊螺絲



步驟5.鎖緊螺絲如圖示



步驟6.再取出1支長度須與相接的邊框，螺絲孔朝上，3支結合成U形



步驟7.以相同步驟完成四角即完成組合



步驟8.翻面嵌入預留坑洞交泥作安裝